



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Теплообменник паяный, Тип ХВ

ХВ66Н-1-160_2_25_4F_DN65

Код материала: 004B1997

1. Сведения об изделии

2. Назначение изделия

3. Описание и работа

4. Указания по монтажу и наладке

5. Использование по назначению

6. Техническое обслуживание

7. Текущий ремонт

8. Транспортирование и хранение

9. Утилизация

10. Комплектность

11. Список комплектующих и запасных частей



Дата редакции: 18.02.2022

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование

Теплообменник пластинчатый типа ХВ.

1.2. Изготовитель

Фирма: "Danfoss A/S", Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Дания.

1.3. Продавец

ООО "Данфосс", 143581, Российская Федерация, Московская область, город Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. (495) 792-57-57.

1.4. Дата изготовления

Дата изготовления указана на шильдике теплообменника в формате xx-уу-zzzz, где xx – день выпуска, уу – месяц выпуска, zzzz – год выпуска.

2. Назначение изделия

Теплообменник (ТО) пластинчатый типа ХВ (далее – ТО ХВ) представляет собой паяный теплообменный аппарат поверхностного типа, который предназначен для передачи тепловой энергии от одного теплоносителя к другому в системах отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха. Теплообменники пластинчатые паяные изготавливаются из теплообменных пластин различного размера.

3. Описание и работа

3.1. Устройство изделия

ТО ХВ состоит из пакета рифленых тонкостенных пластин из нержавеющей стали, спаянных между собой с помощью медного припоя или припоя из нержавеющей стали. Пакет пластин размещен между двумя торцевыми пластинами. Полости межпластинчатых каналов соединены коллекторами и далее – с патрубками для входа и выхода рабочих сред.

ТО ХВ служит для передачи тепла от теплоносителя с большей температурой к теплоносителю с меньшей температурой путем теплопередачи через поверхности пластин, что позволяет избежать перемешивания потоков теплоносителей друг с другом. Через патрубки теплообменника поступают рабочие среды (теплоносители), которые участвуют в процессе теплопередачи. Эффективный теплообмен обеспечивается высокой турбулентностью потока в каналах между пластинами и противоточной схемой движения теплоносителей (пластины расположены таким образом, что теплоноситель движется в противоположных направлениях).





Схема ТО ХВ

- 1 – Вход теплоносителя греющего контура
- 2 – Выход теплоносителя греющего контура

- 3 – Выход теплоносителя нагреваемого контура
 4 – Вход теплоносителя нагреваемого контура

Усовершенствованный профиль пластин ТО ХВ (микропластина) представляет собой поверхность с углублениями в виде лунок.

Микропластинчатые ТО типа ХВ характеризуются высокой эффективностью теплообмена при небольшом весе, малых габаритных размерах и небольших потерях давления. Микропластинчатые ТО ХВ характеризуются высокой механической прочностью. В зависимости от потребностей может быть выбран один из трех типов профилей пластин: L, M, H.




3.2. Маркировка и упаковка

На корпусе ТО ХВ есть шильдик, где указаны марка, максимальное допустимое давление, максимальная допустимая температура, дата выпуска.

ТО ХВ изготавливаются различных типоразмеров, чтобы обеспечить оптимальные решения, отвечающие требованиям систем инженерного обеспечения зданий. ТО ХВ подразделяются на стандартные и нестандартные. Стандартные теплообменники выпускаются строго с определенным количеством пластин.

Пример условного обозначения ТО ХВ:

ХВ 10L - 1 10



3.3. Технические характеристики

Номинальное давление (PN), бар	25
--------------------------------	----

DN	65
T max	180
T min	-10
Среда	Вода/Гликолиевый раствор концентрацией до 50%
Материал пластин	Нержавеющая сталь EN 1.4404
Материал уплотнения	Медный припой

Дополнительные технические характеристики

Масса, кг, не более	96,65
Габаритные размеры (ВxШxГ), мм	706x296x324
Размер стяжки пакета пластин, мм	244
Количество пластин	160
Толщина пластины, мм	0,25
Тип присоединения	Фланцевое
Объем, л	17,38/17,6
Тип пластин	H

4. Указания по монтажу и наладке

4.1. Общие указания

ООО «Данфосс» поставляет ТО ХВ готовые к введению в эксплуатацию, если другое не оговорено при заказе теплообменника. ТО ХВ всегда проходят опрессовку на заводе перед поставкой.

4.2. Меры безопасности

Любые работы, проводимые с ТО ХВ, должны соответствовать местным Правилам и Нормам по технике безопасности.

-Если люди могут пострадать от утечки теплоносителя, необходимо установить защиту. Если ТО ХВ оснащен защитным кожухом, то кожух НЕ допускается удалять, пока ТО ХВ находится под давлением.

-Выход ТО ХВ из эксплуатации должен проводиться постепенно. Убедитесь, что устройство не находится под давлением и опорожнено до начала работ по обслуживанию и ремонту.

-Охладите ТО ХВ до начала работ. Если это возможно, позвольте теплообменнику остывть в течение суток.

4.2. Подготовка к монтажу

ТО ХВ (с дополнительной защитой и/или тепловой изоляцией) поставляются привязанными/закрепленными к стальному или деревянному поддону. Другие дополнительные элементы, при их наличии, находятся либо внутри коробки, либо упакованы отдельно. Если какая-либо часть отсутствует или повреждена, пожалуйста, сообщите Вашему представителю компании ООО «Данфосс».

паллете. Паллету можно поднять погрузчиком и транспортировать. Никогда не используйте крепежные болты или присоединительные патрубки для перемещения ТО ХВ. Для этого используйте специальные проушины или части рамы.


4.4. Монтаж и демонтаж

Все подводящие/отводящие патрубки ТО ХВ должны быть снабжены запорными клапанами. Нижние соединения должны быть снабжены дренажными клапанами. Верхние соединения в их самых высоких точках должны быть снабжены устройствами для отвода воздуха. Регулирующий клапан на горячей стороне должен быть установлен на линии подачи между насосом и отсечным клапаном.

Во время монтажа и эксплуатации должны быть минимизированы нагрузки на все патрубки. Необходимо убедиться в том, что система труб, соединенных с ТО ХВ, защищена от внезапных изменений давления и колебаний температуры.

4.5. Наладка и испытания

ТО ХВ испытываются давлением на заводе-изготовителе перед отгрузкой. При монтаже ТО ХВ необходимо предусмотреть зону обслуживания вокруг него, см. рисунок ниже. Это позволит обеспечить доступ к ТО ХВ для выполнения любых необходимых сервисных работ. Зона обслуживания ТО ХВ должна предполагать доступ к ТО с обеих сторон. При особых ограничениях по габаритам данные размеры могут быть уменьшены, но это затруднит обслуживание ТО ХВ.



Проверить, что рабочие параметры не превышают величин, приведенных в паспортной табличке ТО ХВ.

ООО «Данфосс» рекомендует установку фильтров на подающем трубопроводе каждого из контуров во избежание попадания коррозионных отложений, грязи и иных частиц на рабочую поверхность ТО ХВ. Насосы, питающие теплообменник, должны быть оснащены регулирующими клапанами. Если насосы могут нагнетать давление большее, чем номинальное давление теплообменника, то должны быть предусмотрены предохранительные клапаны. При эксплуатации теплообменника необходимо исключить попадание воздуха на всас насоса.

4.6. Пуск (опробование)

Пуск следует производить для каждого контура по очереди, а не одновременно. Во избежание скачков давления, насосы необходимо пускать при закрытых клапанах. Клапаны на входе и выходе необходимо открывать поочередно: сначала на выходе, а потом на входе. Затем необходимо медленно увеличивать расход, пока не будет достигнута рабочая температура. Необходимо избегать гидравлических ударов, которые могут привести к выходу ТО из строя.

Сброс воздуха

После пуска следует удалить воздух из теплообменника. Наличие воздуха в контурах может привести к возникновению воздушных пробок в теплообменнике. Это уменьшает теплообменную поверхность и может привести к ухудшению эффективности теплообменника, перегреву поверхностей теплообмена и увеличит риск возникновения коррозии.

Остановка

Остановку следует осуществлять медленно.

Для кратковременной остановки медленно закройте краны на входе и на выходе из ТО ХВ, начиная со стороны с большим давлением, отключите насосы.

На период длительного простоя, и особенно в случаях, когда имеется опасность замерзания теплоносителей или теплоносители представляют собой агрессивные среды, следует слить теплоносители из теплообменника и осушить его.

4.7. Регулирование

Работа ТО ХВ в условиях повышенного давления, по сравнению с расчётными данными, может привести к разгерметизации теплообменника. Вне зависимости от наличия утечки, должны быть предприняты меры по решению проблемы. Избыточное давление должно быть уменьшено до пределов, указанных в расчётных данных. На входах теплообменника должны быть предусмотрены все регулирующие и дроссельные клапаны. Следует избегать чрезмерного температурного удлинения трубопроводов. Скачки давления в системе также могут привести к превышению давления внутри ТО ХВ. Также нельзя отсекать части системы без учета температурного расширения среды. Следует избегать скоростного запуска повышательных и циркуляционных насосов, а также установки регулирующих клапанов быстрого реагирования (соленоидные клапаны). Для избегания подобных проблем рекомендуется установка клапанов с электроприводами и расширительных баков.

Снижение эффективности ТО ХВ

Если проявляется снижение работоспособности ТО ХВ в виде высоких потерь давления или недостаточной теплоотдачи, необходимо проверить соединение труб. Убедитесь, что фильтры перед ТО ХВ исправны и не засорены.

Нарушение производительности может также быть вызвано проблемами в других частях системы, например, несоответствие параметров теплоносителя проектным данным, или некорректный выбор насоса и регулирующих клапанов.

5. Использование по назначению

5.1. Эксплуатационные ограничения

Технические характеристики изделия, несоблюдение которых может привести к выходу изделия из строя или нарушению требований безопасности указаны в разделе 3 "Технические характеристики" настоящего руководства.

5.2. Подготовка изделия к использованию

ТО ХВ должны использоваться строго по назначению в соответствии с правилами эксплуатации, указанными в технической документации.

Следуйте инструкциям, изданным производителем.

К обслуживанию ТО ХВ допускается персонал, изучивший их устройство и правила техники безопасности.

Предостережения, связанные с высоким давлением и температурой

Высокая температура поверхности ТО ХВ может быть причиной ожогов. Будьте осторожны, находясь вблизи ТО ХВ.

Техническое обслуживание и настройка.

ТО ХВ поставляется готовым к работе, достаточно извлечь его из упаковки.

5.3. Использование изделия

ТО ХВ представляют собой теплообменные аппараты поверхностного типа и предназначены для передачи тепловой энергии от одного теплоносителя к другому в системах отопления, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Решение
Повышенные потери давления	Загрязнение ТО	Промывка трубопроводов до ввода ТО в эксплуатацию Очистка ТО Установка фильтра перед ТО
	Повышенная вязкость жидкости	Проверка вязкости (при использовании высоковязких сред)
	Неправильное подключение к сети	Проверить правильность подключения.
	Повышенный расход	Проверка допустимого расхода
Уменьшение теплопередачи ТО	Механическое загрязнение ТО	Очистка ТО Установка фильтра перед ТО
	Большой расход	Регулировка расхода
	Неправильное подключение ТО	Проверить правильность подключения.
	Накопление побочных сред в ТО (напр. масло, неконденсирующиеся газы и т.д.)	Установить соответствующие устройства для вывода вторичных сред
Негерметичность ТО	Превышение макс. допустимого давления	Снизить давление до рабочего
	Скачки давления/Резкие колебания давления	Устранить скачки/колебания давления в системе
	Перегрев ТО	Устранение возможности перегрева ТО
	Закупорка каналов ТО	Очистка ТО и фильтрация
Смешение рабочих сред	Коррозия пластин	Установление и устранение причин коррозии
	Неправильное подключение ТО к сети	Проверить правильность подключения в соответствии с чертежом

6. Техническое обслуживание

Требования к техническому персоналу

Техническое обслуживание должен проводить персонал, имеющий разрешение на производство соответствующего вида работ.

Загрязнение ТО ХВ вызывает снижение производительности. ТО ХВ должен очищаться и проверяться на регулярной основе. Для каждого ТО ХВ расписание осмотров устанавливается индивидуально. Пожалуйста, обратитесь к представителю Данфосс для получения дополнительной информации.

Внимание! Паяные теплообменники не разбираются.

Для очистки ТО ХВ может применяться два метода: промывка противотоком и промывка химическим раствором.

Очистка теплообменников промывкой обратным потоком теплоносителя

Для удаления с поверхности теплообменных пластин гумуссодержащих наслоений используется метод противоточной промывки. При таком способе очистки чистая вода подается с большой скоростью на первичный/вторичный контуры теплообменника в направлении, противоположном обычному направлению движения теплоносителя.

Очистка теплообменников с помощью химической промывки

Для промывки ТО ХВ рекомендуется использовать метод химической промывки. Метод химической

промывки заключается в следующем: с помощью специальной промывочной установки через теплообменник организуется циркуляция специального химического раствора. В результате химических реакций между химическим раствором и загрязнениями на поверхности пластин происходит очистка пластин.

После промывки обязательно требуется промыть теплообменник чистой водой. При использовании химических реагентов в процессе промывки необходимо убедиться в безвредности по отношению к стали и меди.

7. Текущий ремонт

В случае возникновения проблемы, не указанной в главе «Использование по назначению» обратитесь к сервис-партнеру ООО «Данфосс» в Вашем регионе.

При возникновении ошибки, пожалуйста, свяжитесь с монтажником. Не пытайтесь выполнить ремонт самостоятельно – это может быть очень опасно.

8. Транспортирование и хранение

Теплообменники можно перевозить в вертикальном положении. Рекомендуемое положение – горизонтально, на передней концевой плате. При транспортировании нескольких теплообменников между ними необходимо проложить защитный упаковочный материал.

Никогда не используйте крепежные болты или присоединительные патрубки для перемещения теплообменника. Для этого используйте специальные проушины или части рамы.

Если теплообменники подлежат хранению, проверьте, чтобы они были надежно защищены от напряжений, вызванных изменениями погодных условий.

9. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятymi во исполнение указанных законов.

10. Комплектность

В комплект поставки входят:

- ТО ХВ;
- упаковочная коробка;
- паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме);
- руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронном виде);
- инструкция.

11. Список комплектующих и запасных частей

Название	Код для заказа	Эскиз	Описание
Патрубок под пайку для ТО XB05	004B2945		Патрубок под пайку G 3/4" / 15 мм
Патрубок под сварку для ТО XB05	003H6908		Патрубок под сварку G 3/4" / DN15
Патрубок под сварку для ТО XB05	004B2944		Патрубок под сварку G 3/4" / DN20
Патрубок с резьбовым соединением для ТО XB05	004B2947		Патрубок с резьбовым соединением G 3/4" / G 3/4"
Патрубок с резьбовым соединением для ТО XB05	004B2953		Патрубок с резьбовым соединением G 3/4" / G 1"
Теплоизоляция для ТО XB05 (М, Х, Н)	079G1283		Теплоизоляция из полипропилена М, Н: 8-26; Х: 8-20

Теплоизоляция для ТО XB05 (M, X, H)	079G1284		Теплоизоляция из полипропилена M, H: 30-40; X: 26-30
Теплоизоляция для ТО XB05 (M, X, H)	079G1285		Теплоизоляция из полипропилена M, H: 50; X: 36-40
Теплоизоляция для ТО XB05 (M, X, H)	079G1286		Теплоизоляция из полипропилена M, H: 60-70; X: 50
Патрубок под пайку для ТО XB06	004B2945		Патрубок под пайку G 3/4" / 15 мм
Патрубок под сварку для ТО XB06	003H6908		патрубок под сварку G 3/4" / DN15
Патрубок под сварку для ТО XB06	004B2944		патрубок под сварку G 3/4" / DN20
Патрубок с резьбовым соединением для ТО XB06	004B2947		Патрубок с резьбовым соединением G 3/4" / G 3/4"
Патрубок с резьбовым соединением для ТО XB06	004B2953		Патрубок с резьбовым соединением G 3/4" / G 1"
Теплоизоляция для ТО XB06 (H+, H, L)	004B1191		Теплоизоляция из полиуретана H, L: 8-26 H+: 8-40
Теплоизоляция для ТО XB06 (H+, H, L)	004B1192		Теплоизоляция из полиуретана H, L: 30-48 H+: 50-80
Теплоизоляция для ТО XB06 (H, L)	004B1193		Теплоизоляция из полиуретана H, L: 50-70
Теплоизоляция для ТО XB06 (H+, H, L)	079G1287		Теплоизоляция из полипропилена L: 8-20 H: 8-26 H+: 8-36
Теплоизоляция для ТО XB06 (H+, H)	079G1288		Теплоизоляция из полипропилена H:30 H+: 40
Теплоизоляция для ТО XB06 (H+, H, L)	079G1289		Теплоизоляция из полипропилена L: 26-30 H:36-40 H+: 50
Кронштейн для ТО XB06	004B2948		Кронштейн для XB04, XB06, XB24<50 пластин
Патрубок под пайку для ТО XB12	004B2904		Патрубок под пайку G 1" / 15 мм
Патрубок под пайку для ТО XB12	004B2905		Патрубок под пайку G 1" / 18 мм

Патрубок под пайку для ТО XB12	004B2906		Патрубок под пайку G 1" / 22 мм
Патрубок под пайку для ТО XB12	004B1358		Патрубок под пайку G 1 1/4" / 22 и 28 мм
Патрубок под сварку для ТО XB12	004B2901		Патрубок под сварку G 1" / DN15
Патрубок под сварку для ТО XB12	003H6909		Патрубок под сварку G 1" / DN20
Патрубок под сварку для ТО XB12	003H6910		Патрубок под сварку G 1 1/4" / DN25
Патрубок с резьбовым соединением для ТО XB12	004B2913		Патрубок с резьбовым соединением G 1" / G 3/4"
Патрубок с резьбовым соединением для ТО XB12	004H4205		Патрубок с резьбовым соединением G 1 1/4" / G 1"
Патрубок с резьбовым соединением для ТО XB12	004H4206		Патрубок с резьбовым соединением G 1 1/4" / G 1 1/2"
Патрубок с резьбовым соединением для ТО XB12	004B2913		Патрубок с резьбовым соединением G 1" / G 3/4"
Теплоизоляция для ТО XB12 (H, M, L)	004H4210		Теплоизоляция из полиуретана H:10-52 M:10-40 L:10-36
Теплоизоляция для ТО XB12 (H, M, L)	004H4211		Теплоизоляция из полиуретана H:60-100 M:50-90 L:80-100
Теплоизоляция для ТО XB12 (H, M, L)	004H4212		Теплоизоляция из полиуретана H:110-140 M:100-132 L:80-100
Теплоизоляция для ТО XB12 (H, M, L)	004H4213		Теплоизоляция из полиуретана M:140 L:110-120
Теплоизоляция для ТО XB12 (H, M, L)	004H4214		Теплоизоляция из полиуретана L: 132-140
Теплоизоляция для ТО XB12 (H, M, L)	004H4201		Теплоизоляция из полипропилена H: 10-40 M: 10-40 L: 10-30
Теплоизоляция для ТО XB12 (H, M, L)	004H4202		Теплоизоляция из полипропилена H: 50-80 M: 50-72 L: 36-60

Теплоизоляция для ТО XB12 (H, M, L)	004H4203		Теплоизоляция из полипропилена H: 90-120 M: 80-120 L: 70-92
Кронштейн для ТО XB12 G1	004B2919		Кронштейн для ТО XB12 G 1"
Кронштейн для ТО XB12 G5/4	004H4200		Кронштейн для ТО XB12 G 5/4"
Патрубок под пайку для ТО XBDW22	004B2945		Патрубок под пайку G 3/4" / 15 мм
Патрубок под сварку для ТО XBDW22	004B2944		Патрубок под сварку G 3/4" / DN20
Патрубок с резьбовым соединением для ТО XBDW24	004B2947		Патрубок с резьбовым соединением G 3/4" / G 3/4"
Патрубок с резьбовым соединением для ТО XBDW25	004B2953		Патрубок с резьбовым соединением G 3/4" / G 1"
Патрубок под пайку для XB37	004B2904		Патрубок под пайку G 1" / 15 мм
Патрубок под пайку для XB37	004B2906		Патрубок под пайку G 1" / 22 мм
Патрубок под сварку для XB37	004B2901		Патрубок под сварку G 1" / DN15
Патрубок под сварку для XB37	003H6909		Патрубок под сварку G 1" / DN20
Патрубок с резьбовым соединением для XB37	004B2913		Патрубок с резьбовым соединением G 1" / G 3/4"
Теплоизоляция для XB37 (H, M, L)	004B1721		Теплоизоляция из полиуретана L:10-20 M:10-26 H:10-30
Теплоизоляция для XB37 (H, M, L)	004B1722		Теплоизоляция из полиуретана L:26-36 M:30-40 H:36-50
Теплоизоляция для XB37 (H, M, L)	004B1723		L:40-50 M:50-70 H:60-90
Теплоизоляция для XB37 (H, M, L)	004B1725		Теплоизоляция из полиуретана L:60-80 M:80-100 H:100-120
Теплоизоляция для XB37 (H, M, L)	004B1726		Теплоизоляция из полиуретана L:90-100 M:110-120
Теплоизоляция для XB37 (H, M, L)	004B1727		Теплоизоляция из полиуретана L:110-120

Кронштейн для XB37	004B1728		Кронштейн для XB37
Патрубок под пайку для ТО XB52	004B2910		Патрубок под пайку G 2" / 28 мм
Патрубок под пайку для ТО XB52	004B2911		Патрубок под пайку G 2" / 35 мм
Патрубок под пайку для ТО XB52	004B2912		Патрубок под пайку G 2" / 42 мм
Патрубок под пайку для ТО XB52	003H6912		Патрубок под сварку G 2" / DN40
Патрубок под пайку для ТО XB52	004B2909		Патрубок под сварку G 2" / DN50
Теплоизоляция для ТО XB52	004B1924		Теплоизоляция из полиуретана 20-72
Теплоизоляция для ТО XB52	004B1935		Теплоизоляция из полиуретана 80-100
Теплоизоляция для ТО XB52	004B1950		Теплоизоляция из полиуретана 110-140
Кронштейн для XB52	004H4518		Кронштейн для XB52
Патрубок под пайку для ТО XB59	004B2910		Патрубок под пайку G 2" / 28 мм
Патрубок под пайку для ТО XB59	004B2911		Патрубок под пайку G 2" / 35 мм
Патрубок под пайку для ТО XB59	004B2912		Патрубок под пайку G 2" / 42 мм
Патрубок под сварку для ТО XB59	003H6912		Патрубок под сварку G 2" / DN 40
Патрубок под сварку для ТО XB59	004B2909		Патрубок под сварку G 2" / DN 50
Теплоизоляция для ТО XB59	079G1671		Теплоизоляция из полиуретана 30-50
Теплоизоляция для ТО XB59	079G1672		Теплоизоляция из полиуретана 51-100
Теплоизоляция для ТО XB59	079G1673		Теплоизоляция из полиуретана 101-140
Теплоизоляция для ТО XB59	079G1674		Теплоизоляция из полиуретана 141-200
Кронштейн для XB59	004B1245		Кронштейн для XB59
Патрубок под пайку для ТО XB61	004B2910		Патрубок под пайку G 2" / 28 мм
Патрубок под пайку для ТО XB61	004B2911		Патрубок под пайку G 2" / 35 мм

Патрубок под пайку для ТО XB61	004B2912		Патрубок под пайку G 2" / 42 мм
Патрубок под сварку для ТО XB61	003H6912		Патрубок под сварку G 2" / DN 40
Патрубок под сварку для ТО XB61	004B2909		Патрубок под сварку G 2" / DN 50
Теплоизоляция для ТО XB61	079G1608		Теплоизоляция из минеральной ваты H:30-90 M:30-70 L:30-50
Теплоизоляция для ТО XB61	079G1609		Теплоизоляция из минеральной ваты H:91-160 M:71-120 L:51-100
Теплоизоляция для ТО XB61	079G1610		Теплоизоляция из минеральной ваты H:161-200 M:121-180 L:101-140
Теплоизоляция для ТО XB61	079G1611		Теплоизоляция из минеральной ваты M:181-200 L:141-200
Кронштейн для XB61	004B1788		H:30-90 M:30-70 L:30-60
Кронштейн для XB61	004B1789		H:91-180 M:71-160 L:61-120
Кронштейн для XB61	004B1790		H:181-200 M:161-200 L:121-140
Комплект фланцев (4 шт.) для ТО XB66	004B3545		Комплект фланцев (4 шт.) DN65
Комплект фланцев (4 шт.) для ТО XB66	004B3546		Комплект фланцев (4 шт.) DN65
Теплоизоляция для ТО XB66	079G1612		Теплоизоляция из минеральной ваты H:40-90 L: 40-60
Теплоизоляция для ТО XB66	079G1613		Теплоизоляция из минеральной ваты H:91-200 L:61-110
Теплоизоляция для ТО XB66	079G1614		Теплоизоляция из минеральной ваты L:111-160
Кронштейн для XB66	004B1788		H:40-90 L: 40-60
Кронштейн для XB66	004B1789		H:40-90 L: 40-60
Кронштейн для XB66	004B1790		H:40-90 L: 40-60
Комплект ответных фланцев (2 шт.) для ТО XB71 Углеродистая сталь	079G1070		Комплект ответных фланцев (2 шт.) DN100 Углеродистая сталь

Комплект ответных фланцев (2 шт.) для ТО XB71 Нержавеющая сталь	079G1071		Комплект ответных фланцев (2 шт.) DN100 Нержавеющая сталь
Теплоизоляция для ТО XB71	079G1085		Теплоизоляция из минеральной ваты H:50-126 M:50-90 L: 50-68
Теплоизоляция для ТО XB71	079G1086		Теплоизоляция из минеральной ваты H: 127-160 M:91-116 L: 69-84
Теплоизоляция для ТО XB71	079G1087		Теплоизоляция из минеральной ваты H: 161-190 M: 117-140 L: 85-100
Теплоизоляция для ТО XB71	079G1088		Теплоизоляция из минеральной ваты H: 191-224 M: 141-168 L: 101-120
Теплоизоляция для ТО XB71	079G1089		Теплоизоляция из минеральной ваты H: 225-260 M: 169-194 L: 121-140
Теплоизоляция для ТО XB71	079G1090		Теплоизоляция из минеральной ваты H: 261-280 M: 195-220 L: 141-156
Теплоизоляция для ТО XB71	079G1091		Теплоизоляция из минеральной ваты M: 221-250 L: 157-180
Теплоизоляция для ТО XB71	079G1092		Теплоизоляция из минеральной ваты M: 251-260 L: 181-200