

Дата/Date: 11.09.2025

Исх./Our ref.:

На Ваш /Your ref.:

### Уважаемые коллеги!

Линейка контроллеров ECL4 Control с 15 сентября 2025 г. будет сокращена: с продажи будут сняты модели без встроенного Ethernet-интерфейса:

- 087H374983R — ECL4 Control 368R
- 087H374972R — ECL4 Control 368R ПЧ

Вместо них будут доступны аналоги:

- 087H374984R — ECL4 Control 368R Ethernet
- 087H374973R — ECL4 Control 368R ПЧ Ethernet

Встроенный Ethernet-порт упрощает процесс диспетчеризации — для подключения к системе управления требуется стандартный сетевой кабель.

Преимущества контроллеров со встроенным Ethernet-портом:

- оборудование легко интегрируется в действующую систему диспетчеризации Cloud Control;
- не требует дополнительного оборудования для подключения;
- полная совместимость по функциям и схеме подключения.  
ECL4 Control 368R с ECL4 Control 368R Ethernet  
ECL4 Control 368R ПЧ с ECL4 Control 368R ПЧ Ethernet

Данное изменение является частью стратегии по повышению качества и удобства эксплуатации продукции.

С уважением,  
руководитель направления «Контроллеры»  
отдела тепловой автоматики ООО «Ридан»

