

Уважаемые клиенты!

В связи с тем, что с 1 апреля 2022 года группа компаний Danfoss объявила о контролируемом выходе из бизнеса в России, спиральные компрессоры типа HRP, HLP, HCP не поставляются в Россию.

Ниже в таблице предлагается альтернативная замена из линейки спиральных компрессоров Ридан

Модель Danfoss	Вариант 1		Вариант 2	
	Модель Ридан	Код заказа	Модель Ридан	Код заказа
Рекомендуемая замена в диапазоне температуры кипения от -25°С до +12,5°С				
HRP040T5LP6	RCZ36T5LB6CA	141R0017	RCM21E5LB7CA	141R8661
HRP054T5LP6	RCZ49T5LB6CA	141R0021	RCM30E5LB7CA	141R8665
HRP034T4LP6	RCZ30T4LB6CA	141R0105	RCM019E4LB7HA	121R8724
HRP038T4LP6	RCZ36T4LB6CA	141R0107	RCM021E4LB7HA	121R8632
HRP040T4LP6	RCZ36T4LB6CA	141R0107	RCM021E4LB7HA	121R8632
HRP042T4LP6	RCZ43T4LB6CA	141R0109	RCM026E4LB7HC	121R8636R
HRP045T4LP6	RCZ43T4LB6CA	141R0109	RCM026E4LB7HC	121R8636R
HRP047T4LP6	RCZ49T4LB6CA	141R0111	RCM030E4LB7HA	121R8640
HRP051T4LP6	RCZ52T4LB6CA	141R0113	RCM030E4LB7HA	121R8640
HRP054T4LP6	RCZ55T4LB6CA	141R0115	RCM030E4LB7HA	121R8640
HRP058T4LP6	RCZ57T4LB6CA	141R0117	RCM038E4LB7HA	121R8644
HRP060T4LP6	RCZ61T4LB6CA	141R0119	RCM038E4LB7HA	121R8644
HLP068T4LC6	RCZ61T4LB6CA	141R0119	RCM045E4LB7HA	121R8648
HLP072T4LC6	RCZ74T4LB6CA	141R0122	RCM045E4LB7HA	121R8648
HLP075T4LC6	RCZ74T4LB6CA	141R0122	RCM045E4LB7HA	121R8648
HLP081T4LC6	RCZ82T4LB6CA	141R0124	RCM048E4LB7HA	121R8650
HCP094T4LC6	RCZ98T4LB7CA	141R0426	RCM058E4LB7HA	121R8652
HCP109T4LC6	RCZ107T4LB7CA	141R0428	RCM066E4LB7HA	121R8656
HCP120T4LC6	RCH125T4LB7HA	121R0060	RCM076E4LB7HA	121R8654

С уважением,
Николай Петров
Руководитель направления
"Коммерческие компрессоры"
Компания "Ридан Трейд"
e-mail: petrov@ridan.ru