

Дата/Date: 25.09.2023 Исх./Our ref.:

На Ваш /Your ref.:

ridan.ru

### Уважаемые клиенты!

В связи с тем, что с 1 апреля 2022 года группа компаний Danfoss объявила о контролируемом выходе из бизнеса в России, спиральные компрессоры типа HRM, HLM, HCM не поставляются в Россию.

Ниже в таблице предлагается альтернативная замена из линейки спиральных компрессоров Ридан.

Важно обратить внимание, что при эксплуатации спиральных компрессоров Ридан с хладагентом R22 требуется замена масла на минеральное вязкостью 32 cSt при +40°C.

Модель Danfoss	Вариант 1		Вариант 2	
	Модель Ридан	Код заказа	Модель Ридан	Код заказа
	Рекомендуемая замена в диапазоне температуры кипения от -25° Сдо +12,5°С			
HRM034T4LP6	RCZ30T4LB6CA	141R0105	RCM019E4LB7HA	121R8724
HRM042T4LP6	RCZ43T4LB6CA	141R0109	RCM026E4LB7HC	121R8636R
HRM051T4LP6	RCZ52T4LB6CA	141R0113	RCM030E4LB7HA	121R8640
HRM054T4LP6	RCZ55T4LB6CA	141R0115	RCM030E4LB7HA	121R8640
HRM060T4LP6	RCZ61T4LB6CA	141R0119	RCM038E4LB7HA	121R8644
HLM072T4LC6	RCZ74T4LB6CA	141R0122	RCM045E4LB7HA	121R8648
HLM075T4LC6	RCZ74T4LB6CA	141R0122	RCM045E4LB7HA	121R8648
HLM081T4LC6	RCZ82T4LB6CA	141R0124	RCM048E4LB7HA	121R8650
HCM094T4LC6	RCZ98T4LB7CA	141R0426	RCM058E4LB7HA	121R8652
HCM109T4LC6	RCZ107T4LB7CA	141R0428	RCM066E4LB7HA	121R8656
HCM120T4LC6	RCH125T4LB7HA	121R0060	RCM076E4LB7HA	121R8654

С уважением,  
Николай Петров  
Руководитель направления  
"Коммерческие компрессоры"  
Компания "Ридан Трейд"  
e-mail: [petrov@ridan.ru](mailto:petrov@ridan.ru)