

Дата/Date: 24.04.2023

Исх./Our ref.:

На Ваш /Your ref.:

ridan.ru

Уважаемые клиенты!

В связи с тем, что с 1 апреля 2022 года группа компаний Danfoss объявила о контролируемом выходе из бизнеса в России, термостатические элементы RTRW-K 7086 и с выносным датчиком Danfoss не поставляется в Россию.

В качестве замены Danfoss RTRW-K 7086 предлагаем применять термоэлементы с выносным датчиком Ридан TR 86 013G7086R.

С Уважением, Денис Сергунин
Руководитель группы продакт-менеджеров HES
sergunin@ridan.ru